



Belum ada tektile pada ramp in/out

Belum ada tektile pada ramp in/out

Posisi tektile pada ramp in/out belum diperbaiki,

Posisi tektile pada ramp in/out dalam perbaikan



Posisi tektile di ujung pertigaan belum diperbaiki sesuai standar



Tektile sudah diperbaiki



Segmen Jalan Paledang



Posisi tektile sudah diperbaiki

Tektile sudah diperbaiki



JAVAROSO tidak ada



Tektile sudah diperbaiki



Perlu ditambahkan 3 tektile

Harus ditambahkan tektile menerus



Segmen Jalan Sekolah

- Posisi tektile pada ramp in/out sudah diperbaiki. Namun satu titik belum dibuat menerus
- Belum ada pekerjaan Speed Hump seperti yang tertera pada DED



2
Januari



22
Januari

Tektile belum
menerus